


Opleggerrapport

KRONE SD



Het kenteken OK-33-LD hoort bij een Krone Sd. Deze oplegger (afneembare bovenbouw) werd toegelaten op 29-05-2008. De APK is geldig tot 20-07-2023. Het lege gewicht is 5.650 kg, het laadvermogen is 35.350 kg en de maximale toegestane massa is 41.000 kg.

Inhoudsopgave

<u>1. Algemeen</u>	<u>30. Keuring #12 - Gebrek #4</u>
<u>2. Uiterlijk</u>	<u>31. Keuring #11</u>
<u>3. Historie</u>	<u>32. Keuring #11 - Gebrek #1</u>
<u>4. Status</u>	<u>33. Keuring #11 - Gebrek #2</u>
<u>5. Motor</u>	<u>34. Keuring #11 - Gebrek #3</u>
<u>6. Eigenschappen</u>	<u>35. Keuring #10</u>
<u>7. Carrosserie</u>	<u>36. Keuring #10 - Gebrek #1</u>
<u>8. Afmetingen</u>	<u>37. Keuring #9</u>
<u>9. Massa</u>	<u>38. Keuring #9 - Gebrek #1</u>
<u>10. As #1</u>	<u>39. Keuring #9 - Gebrek #2</u>

<u>11. As #2</u>	<u>40. Keuring #9 - Gebrek #3</u>
<u>12. As #3</u>	<u>41. Keuring #9 - Gebrek #4</u>
<u>13. Keuring #14</u>	<u>42. Keuring #9 - Gebrek #5</u>
<u>14. Keuring #14 - Gebrek #1</u>	<u>43. Keuring #9 - Gebrek #6</u>
<u>15. Keuring #14 - Gebrek #2</u>	<u>44. Keuring #9 - Gebrek #7</u>
<u>16. Keuring #14 - Gebrek #3</u>	<u>45. Keuring #9 - Gebrek #8</u>
<u>17. Keuring #14 - Gebrek #4</u>	<u>46. Keuring #8</u>
<u>18. Keuring #14 - Gebrek #5</u>	<u>47. Keuring #8 - Gebrek #1</u>
<u>19. Keuring #14 - Gebrek #6</u>	<u>48. Keuring #7</u>
<u>20. Keuring #13</u>	<u>49. Keuring #7 - Gebrek #1</u>
<u>21. Keuring #13 - Gebrek #1</u>	<u>50. Keuring #7 - Gebrek #2</u>
<u>22. Keuring #13 - Gebrek #2</u>	<u>51. Keuring #6</u>
<u>23. Keuring #13 - Gebrek #3</u>	<u>52. Keuring #5</u>
<u>24. Keuring #13 - Gebrek #4</u>	<u>53. Keuring #4</u>
<u>25. Keuring #13 - Gebrek #5</u>	<u>54. Keuring #3</u>
<u>26. Keuring #12</u>	<u>55. Keuring #2</u>
<u>27. Keuring #12 - Gebrek #1</u>	<u>56. Keuring #1</u>
<u>28. Keuring #12 - Gebrek #2</u>	<u>57. Eigenaar #1</u>
<u>29. Keuring #12 - Gebrek #3</u>	<u>58. Eigenaar #2</u>

1. Algemeen

Merk	Krone
Model	Sd
Handelsbenaming	Sd
Variant	C
Uitvoering	C
Typegoedkeuringsnummer	NL*2001/116*0024*02
Fabrikant	Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

2. Uiterlijk

Soort	Oplegger
Inrichting	Afneembare bovenbouw

3. Historie

Datum eerste toelating	29-05-2008
Datum afgifte Nederland	29-05-2008
Datum laatste tenaamstelling	21-02-2020
APK vervaldatum	20-07-2023

4. Status

Terugroepactie	Nee
Geïmporteerd	Nee
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee

5. Motor

Snelheid beperking	100 km/u
--------------------	----------

6. Eigenschappen

Aantal wielen	6
---------------	---

7. Carrosserie

Carrosserie-nummer	1
Categorie	O4
Type	DA
Type omschrijving	Oplegger
Code	7
Code omschrijving	Afneembare bovenbouw
Plaats chassisnummer	R. tegen voorste dwarsbalk

8. Afmetingen

Breedte	248 cm
Wielbasis	923 cm

9. Massa

Leeg gewicht	5.650 kg
Laadbaar gewicht	35.350 kg
Technisch limiet massa	41.000 kg
Wettelijk limiet massa	41.000 kg

10. As #1

As-nummer	1
Plaatscode	Achter

Hefas	Nee
Technisch limiet	9.000 kg
Wettelijk limiet	9.000 kg

11. As #2

As-nummer	2
Plaatscode	Achter
Hefas	Nee
Technisch limiet	9.000 kg
Wettelijk limiet	9.000 kg

12. As #3

As-nummer	3
Plaatscode	Achter
Hefas	Nee
Technisch limiet	9.000 kg
Wettelijk limiet	9.000 kg

13. Keuring #14

Keuring datum	20-07-2022
Aantal gebreken	6

14. Keuring #14 - Gebrek #1

Keuring datum	20-07-2022
Gebrek identificatie	180
Gebrek omschrijving	As of wielgeleidingselement ondeugdelijk bevestigd
Soort actie	Gerepareerd

15. Keuring #14 - Gebrek #2

Keuring datum	20-07-2022
Gebrek identificatie	234
Gebrek omschrijving	Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd
Soort actie	Gerepareerd

16. Keuring #14 - Gebrek #3

Keuring datum	20-07-2022
Gebrek identificatie	470
Gebrek omschrijving	Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd
Soort actie	Gerepareerd

17. Keuring #14 - Gebrek #4

Keuring datum	20-07-2022
Gebrek identificatie	475
Gebrek omschrijving	Achterlicht werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

18. Keuring #14 - Gebrek #5

Keuring datum	20-07-2022
Gebrek identificatie	497
Gebrek omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

19. Keuring #14 - Gebrek #6

Keuring datum	20-07-2022
---------------	------------

Gebrek identificatie	589
Gebrek omschrijving	(Zij-)markeringslicht werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

20. Keuring #13

Keuring datum	14-07-2021
Aantal gebreken	5

21. Keuring #13 - Gebrek #1

Keuring datum	14-07-2021
Gebrek identificatie	203
Gebrek omschrijving	Band beschadigd
Soort actie	Gerepareerd

22. Keuring #13 - Gebrek #2

Keuring datum	14-07-2021
Gebrek identificatie	227
Gebrek omschrijving	Veerbevestiging ondeugdelijk
Soort actie	Gerepareerd

23. Keuring #13 - Gebrek #3

Keuring datum	14-07-2021
Gebrek identificatie	354
Gebrek omschrijving	Remvertraging bedrijfsrem slecht (< 50 % awet)
Soort actie	Gerepareerd

24. Keuring #13 - Gebrek #4

Keuring datum	14-07-2021
Gebreke identificatie	434
Gebreke omschrijving	Gevaar losraken deel aan buitenzijde
Soort actie	Gerepareerd

25. Keuring #13 - Gebreke #5

Keuring datum	14-07-2021
Gebreke identificatie	480
Gebreke omschrijving	Achterlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur
Soort actie	Gerepareerd

26. Keuring #12

Keuring datum	26-05-2020
Aantal gebreken	4

27. Keuring #12 - Gebreke #1

Keuring datum	26-05-2020
Gebreke identificatie	226
Gebreke omschrijving	Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd)
Soort actie	Gerepareerd

28. Keuring #12 - Gebreke #2

Keuring datum	26-05-2020
Gebreke identificatie	473
Gebreke omschrijving	Achterlicht ondeugdelijk bevestigd
Soort actie	Gerepareerd

29. Keuring #12 - Gebrek #3

Keuring datum	26-05-2020
Gebrek identificatie	497
Gebrek omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

30. Keuring #12 - Gebrek #4

Keuring datum	26-05-2020
Gebrek identificatie	AC1
Gebrek omschrijving	Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
Soort actie	Adviespunt

31. Keuring #11

Keuring datum	18-06-2019
Aantal gebreken	3

32. Keuring #11 - Gebrek #1

Keuring datum	18-06-2019
Gebrek identificatie	226
Gebrek omschrijving	Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd)
Soort actie	Gerepareerd

33. Keuring #11 - Gebrek #2

Keuring datum	18-06-2019
Gebrek identificatie	487

Gebrek omschrijving	Achteruitrijlicht werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

34. Keuring #11 - Gebrek #3

Keuring datum	18-06-2019
Gebrek identificatie	497
Gebrek omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

35. Keuring #10

Keuring datum	15-06-2018
Aantal gebreken	1

36. Keuring #10 - Gebrek #1

Keuring datum	15-06-2018
Gebrek identificatie	353
Gebrek omschrijving	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende (< 90% = 50 % awet)
Soort actie	Gerepareerd

37. Keuring #9

Keuring datum	15-06-2017
Aantal gebreken	8

38. Keuring #9 - Gebrek #1

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	207

Gebrek omschrijving	Band vertoont uitstulping(en)
Soort actie	Gerepareerd

39. Keuring #9 - Gebrek #2

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	241
Gebrek omschrijving	Schokdemper werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

40. Keuring #9 - Gebrek #3

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	322
Gebrek omschrijving	Onderdeel van ABS beschadigd/gescheurd/gebroken
Soort actie	Gerepareerd

41. Keuring #9 - Gebrek #4

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	361
Gebrek omschrijving	Remverschil op 1 as te groot
Soort actie	Gerepareerd

42. Keuring #9 - Gebrek #5

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	433
Gebrek omschrijving	Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften
Soort actie	Gerepareerd

43. Keuring #9 - Gebrek #6

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	565
Gebrek omschrijving	Richtingaanwijzers signaal ontbreekt of defect
Soort actie	Gerepareerd

44. Keuring #9 - Gebrek #7

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	588
Gebrek omschrijving	(Zij-)markeringslicht niet volgens voorschriften
Soort actie	Gerepareerd

45. Keuring #9 - Gebrek #8

Keuring datum	15-06-2017
Gebrek identificatie	658
Gebrek omschrijving	Koppelingspen te veel gesleten
Soort actie	Gerepareerd

46. Keuring #8

Keuring datum	20-04-2016
Aantal gebreken	1

47. Keuring #8 - Gebrek #1

Keuring datum	20-04-2016
Gebrek identificatie	F09

Gebrek omschrijving

As ondeugdelijk
bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.18

Soort actie

Gerepareerd

48. Keuring #7

Keuring datum

09-06-2015

Aantal gebreken

2

49. Keuring #7 - Gebrek #1

Keuring datum

09-06-2015

Gebrek identificatie

F09

Gebrek omschrijving

As ondeugdelijk
bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.18

Soort actie

Gerepareerd

50. Keuring #7 - Gebrek #2

Keuring datum

09-06-2015

Gebrek identificatie

H13

Gebrek omschrijving

Verbinding stuurinrichting teveel speling
5.*.29

Soort actie

Gerepareerd

51. Keuring #6

Keuring datum

26-05-2014

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

52. Keuring #5

Keuring datum

31-05-2013

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

53. Keuring #4

Keuring datum

05-06-2012

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

54. Keuring #3

Keuring datum

25-05-2011

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

55. Keuring #2

Keuring datum

01-06-2010

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

56. Keuring #1

Keuring datum

22-05-2009

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

57. Eigenaar #1

Type eigenaar

Rechtspersoon

Vanaf

29-05-2008

Tot

21-02-2020

Aantal dagen

4285

58. Eigenaar #2

Type eigenaar

Rechtspersoon

Vanaf

21-02-2020

Tot

Heden

Aantal dagen	1104
--------------	------